

## АКТ

Осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки

№ 1

от 14.04.2025 г.

пгт Афицкий

Владелец МБДОУ ДС ОВ № 3

Адрес установки пгт Афицкий ул. Пушкина, 29

Характеристика поверхности игровой площадки:

Площадка № 1 - внешний вид поверхности игровой площадки чистый

воспитатели Ваганова М.Г.; Макаренко В.А..

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия по испытанию игрового и спортивного оборудования в составе:

Председателя - Заведующего ДОУ- Т. П. Черной

Членов комиссии :

Оганян А.Г. -ст воспитатель

Ладыко Ж.А. – заместитель заведующего

Колодиева Н. И. - уполномоченный по ОТ

Горшкова Т.В. - медицинская сестра

Алхутова И. А.-воспитатель, председателя ПК , ответственного по ОТ, составили настоящий акт обследования игрового и спортивного оборудования на участке и в павильоне первой младшей группы № 1. При обследовании игрового и спортивного оборудования группы № 1 выявлено следующее оборудование:

Перечень оборудования

| № п\п | Наименование оборудования          | Результат осмотра                 | Выявленный дефект    | Принятые меры | Примечание |
|-------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|------------|
| 1     | домик игровой ( гр № 1)            | безопасность при эксплуатации     | дефектов не выявлено |               |            |
| 2     | песочница деревянная ( гр.№1)      | безопасность при эксплуатации     | дефектов не выявлено |               |            |
| 3     | плескательница пластиковая (гр.№1) | Структурная целостность сохранена | дефектов не выявлено |               |            |
| 4     | скамейка деревянная ( гр №1)       | безопасность при эксплуатации     | дефектов не выявлено |               |            |

|    |                                                      |                                       |                         |  |  |
|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|--|
| 5  | Стол<br>деревянный ( гр.<br>№ 1)                     | безопасность<br>при<br>эксплуатации   | дефектов не<br>выявлено |  |  |
| 6  | стенка для<br>метания мяча                           | безопасность<br>при<br>эксплуатации   | дефектов не<br>выявлено |  |  |
| 7  | Беседка над<br>столом                                | безопасность<br>при<br>эксплуатации   | дефектов не<br>выявлено |  |  |
| 8  | счёты со<br>столиком                                 | безопасность<br>при<br>эксплуатации   | дефектов не<br>выявлено |  |  |
| 9  | Машинка<br>деревянная на<br>металлическом<br>каркасе | безопасность<br>при<br>эксплуатации   | дефектов не<br>выявлено |  |  |
| 10 | Павельон                                             | находится в<br>аварийном<br>состоянии | выявлены<br>дефекты     |  |  |

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

О чем подтверждаем:

Председатель комиссии: Заведующий ДОС  Черная Т. П.

Члены комиссии:

Заместитель заведующего

Ст. воспитатель

Уполномоченный по ОТ

Медицинская сестра

Воспитатель, председателя ПК,

ответственного по ОТ

Дядыко Ж.А.

Оганян А.Г.

Колодиева Н. И.


Горшкова Т.В.

Алхутова И.А.

Ответственный

исполнитель А. Г. Оганян

Старший воспитатель  
(должность)



А.Г. Оганян

(личная подпись) (фамилия, инициалы)

МП