

АКТ

Осмotra и проверки оборудования детской игровой площадки

№ 2

от 14.04.2025 г.

пгт Афи́пский

Владелец МБДОУ ДС ОВ № 3

Адрес установки пгт Афи́пский ул. Пушкина, 29

Характеристика поверхности игровой площадки:

Площадка № 2- внешний вид поверхности игровой площадки чистый

воспитатели : Салихова И.А., Орлова Е.А.

Алхутова И.А.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия по испытанию игрового и спортивного оборудования в составе:

Председателя - Заведующего ДОУ- Т. П. Черной

Членов комиссии :

Оганян А.Г. – ст. воспитатель

Ладыко Ж.А. – заместитель заведующего

Колодиева Н. И. - уполномоченный по ОТ

Горшкова Т.В. - старшая медицинская сестра

Алхутова И. А.- воспитатель, председателя ПК, ответственного по ОТ, составили настоящий акт обследования игрового и спортивного

оборудования на участке и в павильоне первой младшей группы № 2. При обследовании игрового и спортивного оборудования группы № 2 выявлено следующее оборудование:

Перечень оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	машинка деревянная на металлическом каркасе (гр.2)	структурная целостность сохранена	дефектов не выявлено		
2	песочница деревянная (гр № 2)	безопасность при эксплуатации	дефектов не выявлено		
3	плескательница пластиковая (гр № 2)	структурная целостность сохранена	дефектов не выявлено		
4	домик игровой (гр № 2)	структурная целостность сохранена	дефектов не выявлено		
5	беседка деревянная	безопасность при	дефектов не выявлено		

	(гр.№ 2)	эксплуатации			
6	Столы со скамьей	безопасность при эксплуатации	дефектов не выявлено		
7	домик с крышей деревянный на металлическом каркасе (гр. № 2)	безопасность при эксплуатации	дефектов не выявлено		
8	Гусеница деревянная на металлическом каркасе (гр.№ 2)	структурная целостность сохранена	дефектов не выявлено		
9	Сто со стульями « Грибочки» (гр. № 2)	безопасность при эксплуатации	дефектов не выявлено		
10	стенка для метания мяча	структурная целостность сохранена	дефектов не выявлено		
11	счета со столиком	структурная целостность сохранена	дефектов не выявлено		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителю и возможность безопасной эксплуатации.

О чем подтверждаем:

Председатель комиссии: Заведующий ДОУ

Члены комиссии:

Заместитель заведующего

Ст. воспитатель

Уполномоченный по ОТ

Старшая медицинская сестра

Воспитатель, председателя ПК, ответственного по ОТ

Ответственный

исполнитель А. Г. Оганян

Старший воспитатель

(должность)

А.Г. Оганян
(личная подпись) (фамилия, инициалы)

Черная Т. П.

Дядыко Ж.А.

Оганян А.Г.

Колодиева Н. И.

Горшкова Т.В.

Алхутова И.А.

МП