

АКТ

Осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки

№ 3

от 14.04.2025г.

пгт Афипский

Владелец МБДОУ ДС ОВ № 3

Адрес установки пгт Афипский ул. Пушкина, 29

Характеристика поверхности игровой площадки:

Площадка № 3- внешний вид поверхности игровой площадки чистый

воспитатели : Серeda О.Н. ; Гунина А.А.; Оганян А.Г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия по испытанию игрового и спортивного оборудования в составе:

Председателя - Заведующего ДОУ- Т. П. Черной

Членов комиссии :

Оганян А.Г. – ст. воспитатель

Ладыко Ж.А. – заместитель заведующего

Колодиева Н. И. - уполномоченный по ОТ

Горшкова Т.В. –старшая медицинская сестра

Алхутова И. А.- воспитатель, председателя ПК, ответственного по ОТ, составили настоящий акт обследования игрового и спортивного оборудования на участке и в павильоне первой младшей группы № 3. При обследовании игрового и спортивного оборудования группы № 3 выявлено следующее оборудование:

Перечень оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	домик деревянный (гр. № 3)	Структурная целостность сохранена	дефектов не выявлено		
2	машинка деревянная (гр.№ 3)	безопасность при эксплуатации	дефектов не выявлено		
3	песочница деревянная (гр.№ 3)	безопасность при эксплуатации	дефектов не выявлено		
4	плескательница пластиковая	безопасность при	дефектов не выявлено		

